



マニホールド (インテーク)



カバー (コンバータ)

砂型鑄造では、木型を用い、砂でかたどって鑄型を製作します。その鑄型に溶湯を流し込み、鑄型を破壊して鑄物を取り出します。他の鑄造方法と比べて、複雑な形状の鑄物にも対応でき、比較的、鑄肌も良い鑄物ができあがります。砂型鑄造は、型費が金型に比べて安いので、量産前の試作品評価や小ロット品の生産に適しています。



カバー (デフサイド)



カバー (オイルポンプ)



ケース (エクステンション)



ケース (エクステンション)



ダクト (エアインテーク)



ブラケット (エアコン)